



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.  
Железнодорожному и Железнодорожному району  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Курской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "30" января 2023 г. 16 час. 00 мин. № 1  
(дата и время составления акта)

307178, Курская область, г. Железнодорожный

(место составления акта)

## Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя главного государственного инспектора по городу Железнодорожному и Железнодорожному району по пожарному надзору Лоцманова Евгения Александровича № 1 от «12» января 2023 г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 46230061000203410331

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Лоцмановым Евгением Александровичем – заместителем главного государственного инспектора г. Железнодорожного и Железнодорожного района по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по г. Железнодорожному и Железнодорожному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области;

Данилиной Людмилой Ивановной – государственным инспектором г. Железнодорожного и Железнодорожного района по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по г. Железнодорожному и Железнодорожному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области;

Исаевым Владимиром Владимировичем – государственным инспектором г. Железнодорожного и Железнодорожного района по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по г. Железнодорожному и Железнодорожному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются),

*Вх № 26*  
*от 30.01.2023*



4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

эксперты (экспертные организации):

1) Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Кичигин Александр Александрович (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00016, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

2) Заместитель начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Черенов Андрей Андреевич (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00017, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

3) Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Герасимов Владислав Александрович (свидетельство об аттестации эксперта от 27.06.2019 № 46-АТ.ПБ.СВ.00015, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

4) Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Бугаев Михаил Михайлович (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00018, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

5) Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Миненков Антон Владимирович (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00019, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

6) Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Уколов Артем Николаевич (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00020, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, зданий, помещений ОБУСОКО «Железнодорожный дом социального обслуживания»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Курская область, г.



Железногорск, пр-д Ветеранов, 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Областное бюджетное учреждение социального обслуживания Курской области «Железногорский дом социального обслуживания», Курская область, г. Железногорск, пр-д Ветеранов, 10, ИНН 4633003670

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" января 2023 г., 10 час. 00 мин. по "30" января 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

с "  " "  " "  " г.,    час.    мин.

по "  " "  " "  " г.,    час.    мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" января 2023 г., 10 час. 00 мин. по "30" января 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту 307178, Курская область, г. Железногорск, пр-д Ветеранов, 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: 1) протокол осмотра б/н от 24.01.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) документы представленные сопроводительным письмом вх. № 17 от 27.01.2023

3) технические заключения № 26-23, 46-23, протокол №36-23

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные ОБУСОКО «Железногорский дом социального обслуживания» сопроводительным письмом вх. № 17 от 27.01.2023

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).



## 11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

## Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленное нарушение обязательного требования	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, которыми установлено нарушенное обязательное требование
1	2	3
1.	В спальнях помещений на всех этажах здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, и не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактический, максимальный 40-56 дБА)	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 4.3 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009
2.	В здании количество пожарных оповещателей СОУЭ, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 4.3 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009
3.	В здании при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1, таб. 2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009
4.	В здании звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически 54-56 дБА)	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 4.1, п. 4.2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009
5.	В здании приборы контрольно-приемные и приборы управления установлены на стене, выполненной из горючих	ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,



	материалов, при этом отсутствует защита	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 13.14.6 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009
6.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм.	ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.8 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009
7.	В здании настенные речевые оповещатели располагаются на стене таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009
8.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в здании, дымовые пожарные извещатели частично не обеспечили автоматическое обнаружение пожара. Дымовые пожарные извещатели не работоспособны.	ст. 83, ч. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
9.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС не реализовалось формирование управляющих сигналов на технические средства СОУЭ в здании в целом обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре.	ст. 4, ч. 4, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 14.1, п. 14.2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009
10.	Системы АУПС и СОУЭ находятся в неработоспособном (неисправном) состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
11.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечил нормативные значения давления у диктующего клапана пожарного крана и соответственно расхода ствола литров в секунду.	ст. 86 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), раздел 6, приложение А свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» СП 10.13130.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра б/н от 24.01.2023
- 2) документы представленные сопроводительным письмом вх. № 17 от 27.01.2023
- 3) технические заключения № 26-23, 46-23, протокол №36-23

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора

г. Железнодорожска и Железнодорожского района

по пожарному надзору Лоцманов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись) (М.П.)

Государственный инспектор

г. Железнодорожска и Железнодорожского района

по пожарному надзору Данилина Л.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись) (М.П.)

Государственный инспектор

г. Железнодорожска и Железнодорожского района

по пожарному надзору Исаев В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись) (М.П.)

Лоцманов Евгений Александрович – заместитель главного государственного инспектора

г. Железнодорожска и Железнодорожского района по пожарному надзору, т. 8 (47148) 4-76-54

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**С актом проверки ознакомлен (а):**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» сентября 2023 года 16 час. 15 мин.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки \_\_\_\_\_

Отметка о направлении акта в электронном виде \_\_\_\_\_

(адрес электронной почты)